



www.urma.ch



SWISS QUALITY

URMA Technology
& Inserts

	Order Number	r mm	a_p mm	ISO Anwendungsbereich ¹⁾ ISO Application Range ¹⁾						Schnittbedingung Cutting Condition			
				P	M	K	N	S	H	F	M	R	E ²⁾ ≥ 5
	CPGT 060201-FX	UT150	0.1	0.05 - 0.2	▲	■				▲	▲	▲	▲
	CPGT 060201-FX	UT200	0.1	0.05 - 0.2						▲	▲	▲	▲
	CPGT 060201-FX	UC360	0.1	0.05 - 0.2	▲	▲	■			▲	▲	▲	▲
	CPGT 060202-FX	UT150	0.2	0.05 - 0.2	▲	■				▲	▲	▲	▲
	CPGT 060202-FX	UT200	0.2	0.05 - 0.2	▲	■	■			▲	▲	▲	▲
	CPGT 060202-FX	UC360	0.2	0.05 - 0.2	▲	▲	■			▲	▲	▲	▲
	CPGT 060204-FX	UT150	0.4	0.1 - 0.4	▲	■				▲	▲	▲	▲
	CPGT 060204-FX	UC360	0.4	0.1 - 0.4	▲	▲	■			▲	▲	▲	▲
	CPMW 060202-SF	UMB10	0.2	0.1 - 0.3		▲		▲		▲	▲	▲	□
	CPMW 060202-SF	UMB20	0.2	0.1 - 0.3		□		■	▲	▲	▲	▲	□
	CPMW 060202-SF	UMD01	0.2	0.1 - 0.3		▲				▲	▲	▲	□
	CPMW 060204-SF	UMB10	0.4	0.03 - 0.2		▲		▲		▲	▲	▲	□
	CPMW 060204-SF	UMB20	0.4	0.03 - 0.2		□		■	▲	▲	▲	▲	□
	CPMW 060204-SF	UMD01	0.4	0.1 - 0.3		▲				▲	▲	▲	□
	DCMT 070204-MFU	UC250	0.4	0.1 - 0.8	▲					■	▲	▲	
	DCMT 11T304-MFU	UC250	0.4	0.1 - 0.8	▲	■	■	■	■	■	▲	▲	
	SCMT 060204-MR	UMC35	0.4	1 - 3	▲	■	■	■	■	■	▲	▲	
	SCMT 09T304-MR	UMC35	0.4	1 - 3.5	▲	■	■	■	■	■	▲	▲	
	WCGT 020102-FX	UC500	0.2	0.05 - 0.2	▲	■		▲		▲	□	▲	▲
	WCGT 020104-FX	UC500	0.4	0.05 - 0.2	▲	■		▲		▲	□	▲	□
	WCGT 020102-FY	UT150	0.2	0.05 - 0.2	▲	■				▲	□	▲	▲
	WCGT 020104-FY	UT150	0.4	0.05 - 0.2	▲	■				▲	□	▲	□
	WCGW 020102-SF	UMD01	0.2	0.1 - 0.3		▲				▲	▲	▲	□
	WCGW 020102-SF	UMB20	0.2	0.02 - 0.3		□		■	▲	▲	▲	▲	□
	WCGW 020104-SF	UMB20	0.4	0.03 - 0.15		□		■	▲	▲	▲	▲	□


▲ gut geeignet
■ alternativ einsetzbar
□ mit Vorbehalt einsetzbar

F Feinschichten
M mittlere Schruppen
R Schruppen
1) siehe Seite 14
2) E siehe Seite 8

▲ most suitable
■ best alternative
□ conditionally suitable
1) see page 14
2) E see page 8

Spanformgeometrien

Chipbreaker Styles



Einsatzbereich der URMA Spanformgeometrien

Application Range for URMA Chipbreaker Styles

Der Einsatzbereich ist auch von der Größe der Wendeplatte abhängig. Richtwerte siehe Spalten a_p Seiten 2 bis 4.

The application range also depends on the insert size. Guideline values see column a_p on pages 2 and 4.

Eckenradius Nose radius	N6 N7 N8 N9 N10 N11						
	R _a		1.6 - 3.2		3.2 - 6.3		6.3 - 12.5
	R _a	0.4 - 0.8	0.8 - 1.6	1.6 - 3.2	3.2 - 6.3	6.3 - 12.5	12.5 - 25
	R _z	2.2 - 4.0	4.0 - 8.4	8.4 - 15	15 - 24	24 - 49	49 - 80
	f						
0.1	0.04	0.05	0.07	0.10	0.12	0.18	
0.2	0.05	0.07	0.10	0.14	0.18	0.47	
0.4	0.07	0.09	0.15	0.22	0.25	0.36	
0.8	0.10	0.17	0.22	0.27	0.35	0.51	
1.2	0.12	0.17	0.25	0.34	0.43	0.62	

Richtwerte zur Erreichung bestimmter Oberflächengüte

Guideline Values to Achieve a Defined Surface Quality

Der Vorschub muss innerhalb des grauen Bereichs liegen. Mit Wipergeometrien können doppelte Vorschubwerte bei gleicher Oberflächengüte gefahren werden.

Feed rates must remain within the gray area. The feed rate of wiper geometries can be doubled and still achieve the same surface quality.

Sortenbeschreibung

Grade Description

URMA	ISO AISI	Beschich- tungstyp Type of Coating	μ mm	P			M			K			N			S			H		
				10 C7	25 C6	40 C5	10 C3	25 C2	40 C1												
UW100	HW-K10 C3	-																			
UC100	HC-P10 C7	HC-K10 C3	TiCN Al2O3 CVD	18																	
UC105	HC-P10 C7	HC-M10	HC-N10	TiN PVD	1																
UMC15	HC-P15 C7			TiCN Al2O3 CVD	10 - 12																
UC250	HC-P25 C6	HC-M25	HC-K20 C2	TiCN Al2O3 CVD	14																
UC300	HC-P30 C6	HC-M30	TiCN-TiN Al2O3 CVD	5																	
UC320	HC-P25 C6	HC-M20	HC-S20	TiAlN-AlCrN PVD	3																
UC350	HC-P35 C5	HC-M35	TiCN-TiN Al2O3 CVD	8																	
UMC35	HC-P35 C5		TiCN Al2O3 CVD	10 - 12																	
UC360	HC-P35 C5	HC-M30	TiAlN-AlCrN PVD	3																	
UC500	HC-P15 C7	HC-M20	HC-K20 C2	TiAlN-AlCrN PVD	3																
UMT15	HT-P15 C7	HT-M10		-																	
UT150	HT-P15 C7	HT-M10	HT-K10 C3	-																	
UT200	HT-P15 C7	HT-M10	HT-K10 C3	TiAlN PVD	3																
UMB10	BN-H05 (C4)			-																	
UMB20	BN-H10 (C4)			-																	
UMD01	DP-N05 (C4)			-																	

HW unbeschichtetes Hartmetall
HC beschichtetes Hartmetall

HW uncoated carbide
HC coated carbide

HT Cermet

HT cermet

BN CBN

BN CBN

DP PCD

DP PCD


Haupt-Einsatzbereich
 erweiterter Einsatzbereich
 main application range
 alternative application range

Verhältnis E

Ratio E

Verhältnis E ist eine Zahl, die sich aus der Bohrstangen-Länge und deren Durchmesser ergibt

Ratio E is a number obtained from the length of the boring bar and its diameter




bei konstantem d
with constant d

$$E = \frac{x_s}{d}$$

Wichtig: wenn $d_x \leq d$ wird
Important: if $d_x \leq d$ then

$$E = \frac{x_s}{d_x} \quad \left(\begin{array}{l} \text{ISO 40 : } d_x = 44,45 \\ \text{ISO 50 : } d_x = 69,85 \end{array} \right)$$



bei kombiniertem d_1 und d_2
with combined d_1 and d_2

$$E = \frac{l}{d}$$


$$d = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

zur Berechnung von E wird bei annähernd gleichen l_1 und l_2 der mittlere Durchmesser d gebildet
to calculate E, the mean diameter d is calculated with approximately l_1 and l_2

Begriffe und Grundformeln

Definitions and Basic Formula

Bezeichnung			Designation
a_p	Spantiefe	depth of cut	mm
n	Drehzahl	speed	min ⁻¹
d	Bohrungs-Durchmesser	bore diameter	mm
v_c	Schnittgeschwindigkeit	cutting speed	m/min
v_f	Vorschubgeschwindigkeit	feed rate	mm/min
f	Vorschub pro Umdrehung	feed per revolution	mm
f_z	Vorschub pro Schneide	feed per cutter	mm
z	Schneidenzahl	number of cutters	
k_c	Spezifische Schnittkraft	specific cutting force	N/mm ²
F_c	Schnittkraft	cutting force	N
F_f	Vorschubkraft	feed force	N
F_p	Passivkraft	passive force	
r	Eckenradius der Schneidecke	apex radius of the cutter apex	mm
l_f	Vorschubweg	feed distance	mm
M_d	Drehmoment	torque	Nm
P_c	Erforderliche Antriebsleistung	required drive power	kW
R_a	Arithmetischer Mittenrauhheitswert	arithmetic centre line average value	µm
R_t	Maximale Rauhtiefe	peak-to-valley height	µm
R_z	Gemittelte maximale Rauhtiefe	average peak-to-valley height	µm
R_m	Zugfestigkeit	tensile strength	N/mm ²
t_c	Schnittzeit pro Werkstück	cutting time per workpiece	min
T	Standzeit	tool life	min
γ	Spanwinkel	cutting angle	°
ε	Eckenwinkel	apex angle	°
η	Wirkungsgrad	efficiency	-



Cutting Speed $v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$

Speed $n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot d}$

Feed/min $v_f = f \cdot n$
Feed/min $v_f = f_z \cdot z \cdot n$

Required Power $P_c = \frac{a_p \cdot f_z \cdot k_c \cdot v_c \cdot z}{60 \cdot 10^3 \cdot \eta}$

Cutting Force (per Cutter) $F_c = a_p \cdot f_z \cdot k_c$

Torque $M_d = \frac{(D^2 - d^2) \cdot f \cdot k_c}{8 \cdot 10^3}$

Cutting Volume $V = v_c \cdot f \cdot a_p$

Machining Time $t_c = \frac{l_f}{f \cdot n}$

Problembehebung

Practical Solutions for Cutting Problems

	Ausbröckelungen Fragmentation	Freiflächenverschleiss Flank Wear	Kolkverschleiss Crater Wear	Aufbauschneiden Built-up Edges	Plastische Deformation Plastic Deformation	Ausbrüche/Plattenbruch Fragments/Insert Break
Schnittdaten Cutting Data						
Schnittgeschwindigkeit Cutting Speed						
Zulässige Drehzahl Permitted Rotary Speed						
Vorschub Feed	↓	↑	↓	↑	↓	↓
Spantiefe Depth of Cut				↓	⚠	⚠
Wendeschneidplatten Indexable Inserts						
Spanformgeometrie Chipbreaker Geometry						
Schneidenradius Nose Radius	↑	↓			↑	↑
Befestigung Fixing						⚠
Schneidstoff Cutting Material						
Schneidstoff-Auswahl Cutting Material Selection	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠
Zähigkeit Toughness	↑					↑
Verschleissfestigkeit Wear Resistance		↑	↑		↑	
Schneidkantenverschleiss Cutting Edge Wear						⚠
Werkzeug Tool						
Plattenhalter-Befestigung Insert Holder Fixing						
Trennstellen-Befestigung Fixing Interface	⚠					
Plattenhalter-Anstellwinkel Insert Holder Setting Angle						
Verhältnis E Ratio E	↓					↓
Schneidkantenorientierung Cutting Edge Orientation		⚠				
Auswuchtung Balance						
Blockierung Verstellelement Blocking of Adjusting Element						
Werkstück Workpiece						
Aufspannung Clamping Device	↑					
Spanraum Chip Space	↑					↑
Maschine Machine						
Stabilität Stability	↑					↑
Kühlmitteldruck/-menge Coolant Pressure/Flow Rate			↑	↓	↑	↑
Spindelleistung Spindle Power						

↑ Erhöhen, verbessern
increase, improve

↓ Reduzieren, vermindern
reduce, decrease

⚠ Kontrollieren, optimieren
check, optimize

Rattern Chattering	Vibrationen Vibration	Massabweichungen Dimensional Deviation	Konische Bohrung Conical Bore	Schlechte Oberflächengüte Poor Surface Quality	Kantenausbruch am Werkstück Chipped Workpiece Edges	Zu lange Späne Chips too Long	Spanstau Chip Accumulation	Werkstück erwärmt Heating of Workpiece
↑	↓	⚠	↓	↑	↑	↓	↓	↓
	⚠		⚠	⚠				
↑	↑	⚠	↑	↓	↓	↑	⚠	↑
↓	↑	↓	↓	↓	↑	↑	↓	↓
⚠	⚠	⚠	⚠	⚠		⚠		⚠
↓	↓		↓	⚠		↓		↓
		⚠	⚠	⚠				
		↑	↑					
⚠	⚠	⚠	⚠	⚠				⚠
⚠	⚠	⚠	⚠	⚠				
↑		⚠	⚠	⚠				
↓		↓	↓	↓				
⚠								
⚠								
↑								
↑								
↑								
↑								
↑								
↑								

URMA Tools

Reaming & Boring





URMA AG WERKZEUGFABRIK

Obermatt 3
CH-5102 Rapperswil
Switzerland
T +41 62 889 20 20
F +41 62 889 20 28
info@urma.ch
www.urma.ch

Subsidiaries

URMA GmbH
Eisenbahnstraße 37
D-77815 Bühl
+49 7223 911 170
info@urma-gmbh.de

URMA Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 511, Hua Nan Mansion
1988 Dongfang Road
Pudong New District
CN-200125 Shanghai
+86 (21) 6109 6216
info@urmachina.com

Iraupen URMA
Polígono Belartza
ES-20018 Donostia-San Sebastian
Spain
+34 943 667 036
info@iraupen.es

License Manufacturer

Command Tooling Systems, LLC
13931 Sunfish Lake Blvd.
Ramsey MN, 55303 USA
+1 800 328 2197
support@commandtool.com

Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33-35
D-72072 Tübingen
+49 (0) 7071 7004 0
info@phorn.de

Sumitomo Electric Ind., Ltd.
1-1-1, Koyakita,
Itami-shi, Hyogo 664-0016
Japan
+81 72 772 4535
info@sumitomotool.com

SWISS QUALITY